BOLETIM TÉCNICO

Metalatex Super Lavável Fosco

Descrição:	METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO é uma tinta acrílica Premium de acabamento FOSCO, indicada para superfícies externas e internas. Possui fórmula exclusiva que suaviza imperfeições. METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO possui excelente cobertura, durabilidade, rápida secagem e ótimo rendimento. Desenvolvida com matérias primas de alta tecnologia, sua formulação permite que a pintura seja feita em áreas internas ocupadas, garantindo que o ambiente permaneça sem cheiro* em até 1 hora após a aplicação. METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO reforça o compromisso e respeito da Sherwin-Williams com o meio ambiente.
Indicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento
Cores:	**Cores prontas:** conforme cartela de cores no acabamento fosco. **Cores personalizadas:** conheça todas as cores disponíveis por meio do sistema tintométrico COLORSNAP®. Pouco antes de abrir a embalagem para efetuar o tingimento, vire-a de cabeça para baixo para umedecer todo seu interior, inclusive a tampa. Tingimento: Após adicionar os pigmentos, agitar por 5 minutos no Mixer.
Principais Benefícios:	Super Cobertura Suaviza Imperfeições Sem Cheiro Exterior | Interior Acrílica Premium

Informações Técnicas

Natureza Química:	Água, Bactericidas e Fungicidas Não Metálicos (Isotiazolinonas), Aditivos, Polímero Acrílico Modificado, Cargas Minerais Inertes, Éteres Glicólicos, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos (isentos de Chumbo e Cromatos).		
Classificação:	Atende à ABNT NBR 11.702	**Tipo:**	4.5.3
Conformidade:	ABNT NBR 15079-1		
Sólidos por peso:	36,45 - 54,55 %	**pH:**	8,70 - 11,0
Sólidos por volume:	25,90 - 36,55 %	**Peso Específico:**	1,129 - 1,412 g/cm³
Viscosidade:	100 - 115 KU	**VOC:**	18,10 - 30,95 g/L
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		

Pintura/Repintura:	***Rolo/Pincel:***	Em todas as demãos dilua 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO com 2 partes de água limpa. Para aplicação sobre texturas, dilua de 30% a 50% de água limpa, para evitar o aparecimento de fissuras ou craqueamento..
	Pistola:	Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO para 3,5 partes de agua limpa.
	Airless:	Diluir 10 partes de METALATEX SUPER LAVÁVEL FOSCO para 1 a 3 partes de agua limpa para todas as demãos. Essa diluição tem como referência o uso de bico 0.016" e pressão de 1000 a 1400 PSI. A diluição e a pressão podem variar de acordo com o modelo de bico e equipamento airless, bem como a potência e capacidade de litragem por minuto, do mesmo. Em caso de dúvidas consultar nosso SAC

Rendimento:	***Quarto 0,9L:***	não se aplica	***Quarto 0,8L:***	5,5m² Acabados
	Galão 3,6L:	26m² Acabados	***Galão 3,2L:***	23m² Acabados
	Lata 18L:	130m² Acabados	***Lata 16L:***	115m² Acabados
	Balde 20L:	não se aplica		

Secagem:	***Toque:***	30 minutos
	Entre demãos:	2 a 4 horas
	Final:	4 horas

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Reboco, massa corrida ou acrílica, gesso, drywall, concreto e fibrocimento considerando as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.
Preparação: **Norma ANBT NBR 13.245**	Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.
Reboco/Concreto/ **Fibrocimento novos:**	Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS SELADOR ACRÍLICO.
Superfícies com fungos ou bolor:	Remova o bolor com uma mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura
Reboco Fraco /Caiação/ **Gesso / Pintura velha calcinada /** **Superfícies com partículas Soltas** **e/ou mal aderidas:**	Raspe e/ou lixe a superfície, elimine o pó com pano úmido e trate com SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES[1]
Imperfeiçoes Rasas:	Corrija com SHERWIN-WILLIAM MASSA CORRIDA[2] ou SHERWIN-WILLIAM MASSA ACRÍLICA[3] em camadas finas, lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Gesso	Aguarde secagem e cura completa por 20 a 30 dias, aplicar uma demão de SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES[1], conforme instruções de uso na embalagem do produto. Para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA[2] ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA[3], lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento
Drywall	Aplicar uma demão de NOVACOR GESSO & DRYWALL conforme instruções de uso na embalagem do produto. Após a secagem, para um acabamento liso e uniforme, aplicar em camadas finas, SHERWIN-WILLIAMS MASSA CORRIDA[2] ou SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA[3], lixando e eliminando o pó antes de aplicar a tinta de acabamento.
Superfícies com fissuras e trincas	1. Superfícies com fissuras até 0,3 mm: Aplique 1 demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada. Após a secagem, aplique 3 demãos de SHERWIN-WILLIAM METALATEX ELASTIC. 2. Superfícies com trincas até 1,0 mm: Abra a trinca com ferramenta em forma de "V" com largura e profundidade de aproximadamente 10 mm escove e elimine a poeira, aplique SHERWIN-WILLIAMS ECO FUNDO PREPARADOR DE PAREDES[1] e aguarde a secagem. Preencha a trinca com SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO SELATRINCA utilizando uma espátula de aço. Sobre a trinca já vedada, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS RESTAURAÇÃO COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL, seguindo a diluição recomendada, e aguarde secagem. Estenda uma tela de poliéster de 5 a 10 cm de largura e aplique a segunda demão sem diluição. Em seguida, aplique uma demão de SHERWIN-WILLIAMS MASSA ACRÍLICA[3] para cobrir as marcas deixadas pela tela de poliéster. Após a secagem, aplique 3 demãos de SHERWIN-WILLIAM METALATEX ELASTIC

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos. 2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície. 3. Evite retoques isolados após a secagem do produto. 4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação. 5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.
RECOMENDAÇÕES:	1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir; 2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar; 3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado. 4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; 6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto; 8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661.8571 ou 0800.0148110 atendimento 24 horas.
CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:	1. Limpeza da superfície: lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura, tempo da cura completa da tinta; 2. Não limpe a superfície pintada com solventes, diluentes, em utilização combinada ou em mistura, com outros produtos não especificados; 3. Não esfregue, para evitar o desgaste da superfície, remoção da tinta ou diferença de brilho. Cores intensas podem esbranquiçar com abrasão em excesso; 4. Pingos de água isolados ou chuva podem manchar pinturas recentes (até 30 dias). Se ocorrer, lave toda a superfície imediatamente com água em abundância. 5. Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelo, vermelho e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas à incidência de raios UV.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica

Observações

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

Revisão:
Outubro/2024

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Ibirama, 480 - São Judas Tadeu - Taboão da Serra - SP - CEP.: 06785-300

SW-COMPANY USE-OTHER