



DESCRIÇÃO

É um fundo sintético especial, indicado para promover ótima aderência sobre superfícies de aço galvanizado, melhorando a durabilidade da tinta de acabamento.

INDICAÇÃO

Superfícies de aço galvanizado, chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas, chapas onduladas, painéis de propaganda, entre outros. Em caso de dúvidas, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

CORES

Cores Prontas: Disponível na cor branco gelo, no acabamento fosco.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Fundo especial: direto no zinco e aço galvanizado



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Natureza Química: Resina alquídica, carga mineral, pigmento inorgânico, aditivos, octoatos metálicos, hidrocarbonetos alifáticos com faixa de destilação entre 140 – 200°C.

Classificação:	Atende à ABNT NBR 11702	Tipo:	4.1.1.1.1
Sólidos por peso:	66 - 69%	VOC:	405 - 407 g/L
Sólidos por volume:	46 - 49%	pH:	8,50 - 9,50
Viscosidade:	85 - 95 KU	Peso Específico:	1,200 - 1,300 g/cm ³

Rolo ou Trincha: Diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE com 1 parte de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Diluição:

Pistola: Pintura e repintura: Diluir 10 partes de SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE com 3 partes de SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS.

Rendimento:	Quarto 0,9L:	Até 17,5m ² por demão	Quarto 0,8L:	Não se aplica
	Galão 3,6L:	Até 70m ² por demão	Galão 3,2L:	Não se aplica
	Lata 18L:	Não se aplica	Lata 16L:	Não se aplica

Nota: rendimento conforme ABNT NBR 14942.

Secagem:

Toque:	2 horas
Final:	24 horas

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

Indicação de Aplicação:

Superfícies de aço galvanizado, chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas, chapas onduladas, painéis de propaganda, entre outros. Em caso de dúvidas, consulte as indicações de procedimentos de aplicação com o departamento técnico por meio do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) Sherwin-Williams.

Preparação: Norma ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada sempre deverá ser porosa, estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

Superfícies novas:

Lixe levemente com uma lixa tipo 400 e limpe a superfície com um pano umedecido em SHERWIN-WILLIAMS AGUARRÁS. Repita a preparação quantas vezes forem necessárias e aplique SHERWIN-WILLIAMS SUPER GALVITE sobre a chapa fria.

Pinturas velhas em mal estado de conservação, enferrujadas ou mal aderidas:

Remova a pintura solta, mal aderida ou com pontos de ferrugem até a exposição do metal e trate a superfície com SHERWIN-WILLIAMS FUNDO ANTIFERRUGEM.

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
2. Não interrompa a aplicação da tinta, conclua a demão de toda a superfície.
3. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
4. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
8. Suporte ao médico - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA – CIATox - telefones (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110 atendimento 24 horas.

CONSERVAÇÃO DA SUPERFÍCIE APÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO:

1. Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros. Depois enxágue bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).
2. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

PRECAUÇÕES

QUALIDADE:

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

OBSERVAÇÕES

A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de Número de telefone e Website: (SAC) 0800 702 4037 ou. sherwin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas por dia 55 (11) 2137 5222

REVISÃO

nov/25

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rod. Anhanguera, km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP
CEP.: 13181-902

